

EC-04-1007

شماره:

1404-03-20

تاریخ:

ندارد

پیوست:

KARAPUMP.IR

سایت تخصصی تاسیسات
صنعتی، تجاری و مسکونی



جناب آقای جمشیدی

مسئول محترم تاسیسات کلینیک چشم پزشکی نصیر

موضوع: فاکتور

با سلام و احترام،

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، یک عدد موتور دمپر هواساز که دچار خرابی شده بود، توسط اینجانب باز شده، مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام لحیم‌کاری و تعمیرات لازم، مجدداً راه‌اندازی گردید.

هزینه انجام خدمات فوق برابر است با ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان).

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.

مشخصات بانکی:

محمود شهرجردی

5041721216632431

IR210700010001111355414001

KARAPUMP.ir

سایت تخصصی تاسیسات
صنعتی، تجاری و مسکونی
م. شهرجردی

